

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE



Città di Palermo

*Capo Area Responsabile della
Pianificazione Urbanistica*
ING. MARCO CIRALLI

*Responsabile Unico del
Progetto*
ING. FABIO GRANATA

Sindaco
PROF. DOTT. ROBERTO LAGALLA

*Assessore all'Urbanistica
e alla Pianificazione*
PROF. ARCH. MAURIZIO CARTA

7. SCHEDE DI RILIEVO VIABILITA'
AREE VERDI
AV_01 - AV_23

PREBA

Redattore del Piano

Firmato
digitalmente da
IRENE CALABRIA

CN = IRENE
CALABRIA
C = IT

ARCHITETTO

Irene
CALABRIA

Anno 2025/2026

SOMMARIO

AV_01	3
PARCO D'URSO ERMELINDA, VIA GINO ZAPPA (NON VALUTABILE)	
AV_02	4
GIARDINO PALAZZINA CINESE, VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI	
AV_03	7
GIARDINO PIAZZA NISCEMI, PIAZZA NISCEMI	
AV_04	10
GIARDINO DELLE ROSE, VIA BRIGATA VERONA	
AV_05	13
PIAZZA BENVENUTO CELLINI	
AV_06	16
GIARDINO PUBBLICO, VIA TINDARI	
AV_07	19
GIARDINO PUBBLICO, VIALE MICHELANGELO	
AV_08	22
PIAZZA ALBERIGO GENTILI	
AV_09	25
VILLA TRABIA, VIA SALINAS	
AV_10	28
VILLA GARIBALDI, VIALE DELLA LIBERTÀ	
AV_11	31
PARCO PIERSANTI MATTARELLA, VIALE DELLA LIBERTÀ	
AV_12	34
PARCO NAZARIO SAURO, VIA NAZARIO SAURO	
AV_13	37
GIARDINO, PIAZZA LOLLI	
AV_14	40
GIARDINO, PIAZZA IGNAZIO FLORIO	
AV_15	43
GIARDINO, PIAZZA SANT'OLIVA	
AV_16	46
GIARDINO DELLA ZISA	
AV_17	49
GIARDINO EX CASA DELLA MADRE E DEL BAMBINO "MARIA PIA DI SAVOIA" – VIA PAPIRETO	
AV_18	52
GIARDINO, PIAZZA INDIPENDENZA	
AV_19	55
VILLA BONANNO, PIAZZA DELLA VITTORIA	

AV_20	58
GIARDINO, VIA ERNESTO BASILE	
AV_21	61
GIARDINO GARIBALDI, PIAZZA MARINA	
AV_22	64
FORO ITALICO, VIA UMBERTO I – S.S. 113	
AV_23	67
VILLA GIULIA, VIA LINCOLN	

AV_01

PARCO D'URSO ERMELINDA, VIA GINO ZAPPA (NON VALUTABILE)

AV_02

GIARDINO PALAZZINA CINESE, VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI



CATEGORIA: AREE URBANE
CONTESTO URBANO: AMBIENTE STORICO-PAESAGGISTICO DI ELEVATISSIMA VALENZA MONUMENTALE
ELEMENTO: PERCORSI INTERNI

	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	ACCESSIBILITÀ E PERCORSI					
1.1	SUPERFICIE DI CALPESTIO			X	SCONNESSA: BATTUTO DI TERRA (VIALETTI), CLS E ASFALTO (ASSE CENTRALE)	4
1.2	PENDENZA LONGITUDINALE RAMPA (< 8%)	X				1
1.3	PENDENZA TRASVERSALE (< 1%)		X			2
1.4	LARGHEZZA (≥ 90,00 CM)	X				1
2	DISLIVELLI E RACCORDI					
2.1	RACCORDI A RASO	X				1
2.2	RAMPE E SCIVOLI	X				1
2.3	GRADINI ISOLATI	X				1
2.4	CORDOLI DI INGRESSO	X				1
3	OSTACOLI E ARREDI					
3.1	RIDUZIONE LARGHEZZA (= 90,00 CM)		X		PRESENZA DI VEGETAZIONE	3
3.2	SPORGENZA (DA UN'ALTEZZA PARI A ML 2,10 DAL CALPESTIO)		X		TALVOLTA PRESENZA DI RAMI	3
3.3	PANCHINE INCLUSIVE	X				1
3.4	AREE GIOCO / SPORT			X		4
4	PARCHEGGI RISERVATI					
4.1	PARCHEGGI RISERVATI (IN LINEA ML 6,20 X 2,00 - A PETTINE ML 3,20 X 5,00)		X			3
5	VARIE					
5.1	SEGNALETICA E MAPPE			X		4
5.2	ILLUMINAZIONE ADEGUATA		X			2
5.3	FERMATA TRASPORTO PUBBLICO		X		AREE NON ADEGUATE, ANCHE SE PRESENTI	3
5.4	PERCORSO TATTILE			X		4

TOTALE 39

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (17-26)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (27-41)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (42-56)

INACCESSIBILE (57-68)

RILEVANZA

✓ ALTA
BASSA

ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO


Principali Criticità rilevate




CORDOLO D'INGRESSO



PAVIMENTAZIONE SCONNESSA



PRESENZA DI VEGETAZIONE



PAVIMENTAZIONE SCONNESSA



RESTRINGIMENTO PERCORSO



SUPERFICIE IRREGOLARE



PAVIMENTAZIONE SCONNESSA



FORTI SCONNESSIONI



CORDOLO D'INGRESSO

PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

AV_03

GIARDINO PIAZZA NISCEMI, PIAZZA NISCEMI



CATEGORIA: AREE URBANE
CONTESTO URBANO: AMBITO RESIDENZIALE
ELEMENTO: PERCORSI INTERNI

	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	ACCESSIBILITÀ E PERCORSI					
1.1	SUPERFICIE DI CALPESTIO			X	SCONNESSA: BATTUTO DI TERRA (VIALETTI), PRESENZA DI VEGETAZIONE	4
1.2	PENDENZA LONGITUDINALE RAMPA (< 8%)	X				1
1.3	PENDENZA TRASVERSALE (< 1%)	X				1
1.4	LARGHEZZA (≥ 90,00 CM)	X				1
2	DISLIVELLI E RACCORDI					
2.1	RACCORDI A RASO		X			2
2.2	RAMPE E SCIVOLI		X			2
2.3	GRADINI ISOLATI	X				1
2.4	CORDOLI DI INGRESSO		X			2
3	OSTACOLI E ARREDI					
3.1	RIDUZIONE LARGHEZZA (= 90,00 CM)		X		PRESENZA DI VEGETAZIONE	3
3.2	SPORGENZA (DA UN'ALTEZZA PARI A ML 2,10 DAL CALPESTIO)		X		TALVOLTA PRESENZA DI RAMI	2
3.3	PANCHINE INCLUSIVE	X				1
3.4	AREE GIOCO / SPORT			X		4
4	PARCHEGGI RISERVATI					
4.1	PARCHEGGI RISERVATI (IN LINEA ML 6,20 X 2,00 - A PETTINE ML 3,20 X 5,00)			X		4
5	VARIE					
5.1	SEGNALETICA E MAPPE			X		4
5.2	ILLUMINAZIONE ADEGUATA		X			3
5.3	FERMATA TRASPORTO PUBBLICO		X		AREE NON ADEGUATE, ANCHE SE PRESENTI	3
5.4	PERCORSO TATTILE			X		4

TOTALE 42

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (17-26)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (27-41)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (42-56)

INACCESSIBILE (57-68)

RILEVANZA

✓ ALTA
BASSA


ALTA	BASSA		ACCESSIBILITÀ
1	5	ACCESSIBILE	
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ


*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

Principali Criticità rilevate



SUPERFICIE IRREGOLARE



OSTACOLO




PRESENZA DI VEGETAZIONE



RESTRINGIMENTO PERCORSO



SUPERFICIE IRREGOLARE




PRESENZA DI VEGETAZIONE



PAVIMENTAZIONE SCONNESSA/PRESENZA DI VEGETAZIONE



CORDOLO D'INGRESSO



PAVIMENTAZIONE SCONNESSA

AV_04

GIARDINO DELLE ROSE, VIA BRIGATA VERONA



CATEGORIA: AREE URBANE
CONTESTO URBANO: AMBITO RESIDENZIALE DI ESPANSIONE – AREA AD ALTA DENSITÀ DI TRAFFICO
ELEMENTO: PERCORSI INTERNI

	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	ACCESSIBILITÀ E PERCORSI					
1.1	SUPERFICIE DI CALPESTIO	X				1
1.2	PENDENZA LONGITUDINALE RAMPA (< 8%)	X				1
1.3	PENDENZA TRASVERSALE (< 1%)	X				1
1.4	LARGHEZZA (≥ 90,00 CM)	X				1
2	DISLIVELLI E RACCORDI					
2.1	RACCORDI A RASO		X			2
2.2	RAMPE E SCIVOLI		X		INGRESSO SCONNESSO	3
2.3	GRADINI ISOLATI	X				1
2.4	CORDOLI DI INGRESSO		X			2
3	OSTACOLI E ARREDI					
3.1	RIDUZIONE LARGHEZZA (= 90,00 CM)	X				1
3.2	SPORGENZA (DA UN'ALTEZZA PARI A ML 2,10 DAL CALPESTIO)	X				1
3.3	PANCHINE INCLUSIVE	X				1
3.4	AREE GIOCO / SPORT		X			2
4	PARCHEGGI RISERVATI					
4.1	PARCHEGGI RISERVATI (IN LINEA ML 6,20 x 2,00 – A PETTINE ML 3,20 x 5,00)		X		SEGNALETICA ORIZZONTALE	2
5	VARIE					
5.1	SEGNALETICA E MAPPE			X		4
5.2	ILLUMINAZIONE ADEGUATA		X			3
5.3	FERMATA TRASPORTO PUBBLICO		X		AREE NON ADEGUATE, ANCHE SE PRESENTI	3
5.4	PERCORSO TATTILE			X		4

TOTALE 33

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (17-26)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (27-41)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (42-56)

INACCESSIBILE (57-68)

RILEVANZA

✓ ALTA
BASSA


ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ


*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO


Principali Criticità rilevate



ASSENZA PERCORSO TATTILE



PAVIMENTAZIONE SCONNESSA



ASSENZA PERCORSO TATTILE

AV_05

PIAZZA BENVENUTO CELLINI



CATEGORIA: AREE URBANE
CONTESTO URBANO: AMBITO RESIDENZIALE DI PERIFERIA
ELEMENTO: PERCORSI INTERNI

	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	ACCESSIBILITÀ E PERCORSI					
1.1	SUPERFICIE DI CALPESTIO			X	SCONNESSA: PAVIMENTAZIONE DI SANPIETRINI, USURATA, FUGHE NON SIGILLATE	4
1.2	PENDENZA LONGITUDINALE RAMPA (< 8%)	X				1
1.3	PENDENZA TRASVERSALE (< 1%)	X				1
1.4	LARGHEZZA (≥ 90,00 CM)	X				1
2	DISLIVELLI E RACCORDI					
2.1	RACCORDI A RASO		X			3
2.2	RAMPE E SCIVOLI		X			3
2.3	GRADINI ISOLATI		X			3
2.4	CORDOLI DI INGRESSO		X			3
3	OSTACOLI E ARREDI					
3.1	RIDUZIONE LARGHEZZA (= 90,00 CM)	X				1
3.2	SPORGENZA (DA UN'ALTEZZA PARI A ML 2,10 DAL CALPESTIO)	X				1
3.3	PANCHINE INCLUSIVE			X		4
3.4	AREE GIOCO / SPORT			X		4
4	PARCHEGGI RISERVATI					
4.1	PARCHEGGI RISERVATI (IN LINEA ML 6,20 x 2,00 – A PETTINE ML 3,20 x 5,00)		X			3
5	VARIE					
5.1	SEGNALETICA E MAPPE			X		4
5.2	ILLUMINAZIONE ADEGUATA		X			3
5.3	FERMATA TRASPORTO PUBBLICO			X	NON PRESENTE	4
5.4	PERCORSO TATTILE			X		4

TOTALE 47

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (17-26)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (27-41)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (42-56)

INACCESSIBILE (57-68)

RILEVANZA

ALTA

✓ BASSA


*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

ALTA	BASSA		ACCESSIBILITÀ
1	5	ACCESSIBILE	
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ


Principali Criticità rilevate



CORDOLO D'INGRESSO




ASSENZA DI RACCORDO A RASO




CORDOLO D'INGRESSO



PAVIMENTAZIONE SCONNESSA



FUGHE NON SIGILLATE



PAVIMENTAZIONE USURATA

AV_06

GIARDINO PUBBLICO, VIA TINDARI



CATEGORIA: AREE URBANE
CONTESTO URBANO: AMBITO RESIDENZIALE DI PERIFERIA
ELEMENTO: PERCORSI INTERNI

	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	ACCESSIBILITÀ E PERCORSI					
1.1	SUPERFICIE DI CALPESTIO			X	SCONNESSA: ASFALTO	4
1.2	PENDENZA LONGITUDINALE RAMPa (< 8%)		X			3
1.3	PENDENZA TRASVERSALE (< 1%)		X			3
1.4	LARGHEZZA (≥ 90,00 CM)	X				1
2	DISLIVELLI E RACCORDI					
2.1	RACCORDI A RASO			X		4
2.2	RAMPE E SCIVOLI			X		4
2.3	GRADINI ISOLATI	X				1
2.4	CORDOLI DI INGRESSO		X			3
3	OSTACOLI E ARREDI					
3.1	RIDUZIONE LARGHEZZA (= 90,00 CM)		X		PRESENZA DI VEGETAZIONE	3
3.2	SPORGENZA (DA UN'ALTEZZA PARI A ML 2,10 DAL CALPESTIO)	X				1
3.3	PANCHINE INCLUSIVE			X		4
3.4	AREE GIOCO / SPORT			X		4
4	PARCHEGGI RISERVATI					
4.1	PARCHEGGI RISERVATI (IN LINEA ML 6,20 x 2,00 – A PETTINE ML 3,20 x 5,00)			X		4
5	VARIE					
5.1	SEGNALETICA E MAPPE			X		4
5.2	ILLUMINAZIONE ADEGUATA			X		4
5.3	FERMATA TRASPORTO PUBBLICO		X		AREE NON ADEGUATE, ANCHE SE PRESENTI	3
5.4	PERCORSO TATTILE			X		4

TOTALE 54

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (17-26)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (27-41)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (42-56)

INACCESSIBILE (57-68)

RILEVANZA

ALTA

✓ BASSA


ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

Principali Criticità rilevate



CORDOLO D'INGRESSO




ASSENZA DI RACCORDO A RASO



CORDOLO D'INGRESSO



PAVIMENTAZIONE SCONNESSA



PAVIMENTAZIONE SCONNESSA



PAVIMENTAZIONE SCONNESSA E USURATA

AV_07

GIARDINO PUBBLICO, VIALE MICHELANGELO



CATEGORIA: AREE URBANE
CONTESTO URBANO: AMBITO RESIDENZIALE DI PERIFERIA - ASSE DI SCORRIMENTO
ELEMENTO: PERCORSI INTERNI

	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	ACCESSIBILITÀ E PERCORSI					
1.1	SUPERFICIE DI CALPESTIO		X		PARZIALMENTE SCONNESSA: CLS E ASFALTO	2
1.2	PENDENZA LONGITUDINALE RAMPA (< 8%)	X				1
1.3	PENDENZA TRASVERSALE (< 1%)	X				1
1.4	LARGHEZZA (≥ 90,00 CM)	X				1
2	DISLIVELLI E RACCORDI					
2.1	RACCORDI A RASO			X		4
2.2	RAMPE E SCIVOLI		X			2
2.3	GRADINI ISOLATI	X				1
2.4	CORDOLI DI INGRESSO		X			2
3	OSTACOLI E ARREDI					
3.1	RIDUZIONE LARGHEZZA (= 90,00 CM)	X				1
3.2	SPORGENZA (DA UN'ALTEZZA PARI A ML 2,10 DAL CALPESTIO)	X				1
3.3	PANCHINE INCLUSIVE	X				1
3.4	AREE GIOCO / SPORT			X		4
4	PARCHEGGI RISERVATI					
4.1	PARCHEGGI RISERVATI (IN LINEA ML 6,20 x 2,00 – A PETTINE ML 3,20 x 5,00)			X		4
5	VARIE					
5.1	SEGNALETICA E MAPPE			X		4
5.2	ILLUMINAZIONE ADEGUATA		X			3
5.3	FERMATA TRASPORTO PUBBLICO		X		AREE NON ADEGUATE, ANCHE SE PRESENTI	2
5.4	PERCORSO TATTILE			X		4

TOTALE 38

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (17-26)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (27-41)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (42-56)

INACCESSIBILE (57-68)

RILEVANZA

ALTA

✓ BASSA


ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ


*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO


Principali Criticità rilevate




ASSENZA DI PERCORSO TATTILE




SUPERFICIE IRREGOLARE




PAVIMENTAZIONE SCONNESSA



CORDOLO D'INGRESSO



ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE



ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE

AV_08

PIAZZA ALBERIGO GENTILI



CATEGORIA: AREE URBANE
CONTESTO URBANO: AMBITO RESIDENZIALE AD ALTA DENSITÀ
ELEMENTO: PERCORSI INTERNI

	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	ACCESSIBILITÀ E PERCORSI					
1.1	SUPERFICIE DI CALPESTIO			X	SCONNESSA: BATTUTO DI TERRA, AREE IN CLS E PRESENZA DI GRIGLIE	4
1.2	PENDENZA LONGITUDINALE RAMPA (< 8%)	X				1
1.3	PENDENZA TRASVERSALE (< 1%)	X				1
1.4	LARGHEZZA (≥ 90,00 CM)	X				1
2	DISLIVELLI E RACCORDI					
2.1	RACCORDI A RASO		X			3
2.2	RAMPE E SCIVOLI		X			3
2.3	GRADINI ISOLATI	X				1
2.4	CORDOLI DI INGRESSO		X			2
3	OSTACOLI E ARREDI					
3.1	RIDUZIONE LARGHEZZA (= 90,00 CM)		X		TALVOLTA VEGETAZIONE E SCONNESSIONI	2
3.2	SPORGENZA (DA UN'ALTEZZA PARI A ML 2,10 DAL CALPESTIO)	X				1
3.3	PANCHINE INCLUSIVE	X				1
3.4	AREE GIOCO / SPORT			X		4
4	PARCHEGGI RISERVATI					
4.1	PARCHEGGI RISERVATI (IN LINEA ML 6,20 x 2,00 – A PETTINE ML 3,20 x 5,00)	X				1
5	VARIE					
5.1	SEGNALETICA E MAPPE			X		4
5.2	ILLUMINAZIONE ADEGUATA		X			3
5.3	FERMATA TRASPORTO PUBBLICO		X		AREE NON ADEGUATE, ANCHE SE PRESENTI	3
5.4	PERCORSO TATTILE			X		4

TOTALE 39

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (17-26)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (27-41)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (42-56)

INACCESSIBILE (57-68)

RILEVANZA

✓ ALTA
BASSA

ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

Principali Criticità rilevate



CORDOLO D'INGRESSO



PAVIMENTAZIONE SCONNESSA/OSTACOLI



CORDOLO D'INGRESSO



PAVIMENTAZIONE SCONNESSA




PAVIMENTAZIONE SCONNESSA



SUPERFICIE IRREGOLARE

AV_09

VILLA TRABIA, VIA SALINAS



CATEGORIA: AREE URBANE
 CONTESTO URBANO: AMBITO STORICO-RESIDENZIALE DI PREGIO
 ELEMENTO: PERCORSI INTERNI

	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	ACCESSIBILITÀ E PERCORSI					
1.1	SUPERFICIE DI CALPESTIO			X	SCONNESSA: BATTUTO DI TERRA	4
1.2	PENDENZA LONGITUDINALE RAMPA (< 8%)		X			2
1.3	PENDENZA TRASVERSALE (< 1%)		X			2
1.4	LARGHEZZA (≥ 90,00 CM)	X				1
2	DISLIVELLI E RACCORDI					
2.1	RACCORDI A RASO		X			2
2.2	RAMPE E SCIVOLI		X			2
2.3	GRADINI ISOLATI	X				1
2.4	CORDOLI DI INGRESSO		X			3
3	OSTACOLI E ARREDI					
3.1	RIDUZIONE LARGHEZZA (= 90,00 CM)	X				1
3.2	SPORGENZA (DA UN'ALTEZZA PARI A ML 2,10 DAL CALPESTIO)		X		TALVOLTA RAMI	2
3.3	PANCHINE INCLUSIVE	X				1
3.4	AREE GIOCO / SPORT			X	PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA USURATA	3
4	PARCHEGGI RISERVATI					
4.1	PARCHEGGI RISERVATI (IN LINEA ML 6,20 x 2,00 – A PETTINE ML 3,20 x 5,00)		X			2
5	VARIE					
5.1	SEGNALETICA E MAPPE			X		4
5.2	ILLUMINAZIONE ADEGUATA		X			3
5.3	FERMATA TRASPORTO PUBBLICO		X		AREE NON ADEGUATE, ANCHE SE PRESENTI	3
5.4	PERCORSO TATTILE			X		4

TOTALE 40

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (17-26)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (27-41)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (42-56)

INACCESSIBILE (57-68)

RILEVANZA

✓ ALTA
 BASSA

ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
 RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO


Principali Criticità rilevate




CORDOLO D'INGRESSO




SUPERFICIE IRREGOLARE



SUPERFICIE IRREGOLARE




SUPERFICIE IRREGOLARE




SUPERFICIE IRREGOLARE




DISLIVELLO



SUPERFICIE IRREGOLARE




CORDOLO D'INGRESSO



SUPERFICIE IRREGOLARE

AV_10

VILLA GARIBALDI, VIALE DELLA LIBERTÀ



CATEGORIA: AREE URBANE
CONTESTO URBANO: AMBITO RESIDENZIALE DI ESPANSIONE – AREA AD ALTA DENSITÀ DI TRAFFICO
ELEMENTO: PERCORSI INTERNI

	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	ACCESSIBILITÀ E PERCORSI					
1.1	SUPERFICIE DI CALPESTIO			X	SCONNESSA: BATTUTO DI TERRA, PRESENZA DI VEGETAZIONE	4
1.2	PENDENZA LONGITUDINALE RAMPA (< 8%)	X				1
1.3	PENDENZA TRASVERSALE (< 1%)	X				1
1.4	LARGHEZZA (≥ 90,00 CM)	X				1
2	DISLIVELLI E RACCORDI					
2.1	RACCORDI A RASO			X		4
2.2	RAMPE E SCIVOLI		X			3
2.3	GRADINI ISOLATI	X				1
2.4	CORDOLI DI INGRESSO			X		4
3	OSTACOLI E ARREDI					
3.1	RIDUZIONE LARGHEZZA (= 90,00 CM)		X		PRESENZA DI VEGETAZIONE	3
3.2	SPORGENZA (DA UN'ALTEZZA PARI A ML 2,10 DAL CALPESTIO)	X				1
3.3	PANCHINE INCLUSIVE	X				1
3.4	AREE GIOCO / SPORT			X		4
4	PARCHEGGI RISERVATI					
4.1	PARCHEGGI RISERVATI (IN LINEA ML 6,20 x 2,00 – A PETTINE ML 3,20 x 5,00)			X		4
5	VARIE					
5.1	SEGNALETICA E MAPPE			X		4
5.2	ILLUMINAZIONE ADEGUATA		X			3
5.3	FERMATA TRASPORTO PUBBLICO		X		PRESENTE, NON ADEGUATO	3
5.4	PERCORSO TATTILE			X		4

TOTALE 46

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (17-26)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (27-41)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (42-56)

INACCESSIBILE (57-68)

RILEVANZA

✓ ALTA
BASSA

ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	


MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO


1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Principali Criticità rilevate




SUPERFICIE IRREGOLARE/ASSENZA
RACCORDIO A RASO




CORDOLO D'INGRESSO




SUPERFICIE IRREGOLARE



CORDOLO D'INGRESSO



RIDUZIONE PERCORSO



SUPERFICIE IRREGOLARE/ RIDUZIONE
PERCORSO

AV_11

PARCO PIERSANTI MATTARELLA, VIALE DELLA LIBERTÀ



CATEGORIA: AREE URBANE
 CONTESTO URBANO: AMBITO RESIDENZIALE DI ESPANSIONE – AREA AD ALTA DENSITÀ DI TRAFFICO
 ELEMENTO: PERCORSI INTERNI

	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	ACCESSIBILITÀ E PERCORSI					
1.1	SUPERFICIE DI CALPESTIO	X			PARZIALMENTE SCONNESSA; PAVIMENTAZIONE DI SANPIETRINI, USURATA, FUGHE NON SIGILLATE, PRESENZA DI VEGETAZIONE	2
1.2	PENDENZA LONGITUDINALE RAMPA (< 8%)		X			2
1.3	PENDENZA TRASVERSALE (< 1%)		X			2
1.4	LARGHEZZA (≥ 90,00 CM)	X				1
2	DISLIVELLI E RACCORDI					
2.1	RACCORDI A RASO		X			3
2.2	RAMPE E SCIVOLI		X			3
2.3	GRADINI ISOLATI		X		PRESENZA DI SCALE	2
2.4	CORDOLI DI INGRESSO		X		BINARI DEI CANCELLI E SCONNESSIONI	3
3	OSTACOLI E ARREDI					
3.1	RIDUZIONE LARGHEZZA (= 90,00 CM)	X				1
3.2	SPORGENZA (DA UN'ALTEZZA PARI A ML 2,10 DAL CALPESTIO)		X		TALVOLTA RAMI	2
3.3	PANCHINE INCLUSIVE	X				1
3.4	AREE GIOCO / SPORT		X			2
4	PARCHEGGI RISERVATI					
4.1	PARCHEGGI RISERVATI (IN LINEA ML 6,20 x 2,00 – A PETTINE ML 3,20 x 5,00)		X			3
5	VARIE					
5.1	SEGNALETICA E MAPPE			X		4
5.2	ILLUMINAZIONE ADEGUATA		X			3
5.3	FERMATA TRASPORTO PUBBLICO		X		PRESENTE, NON ADEGUATO	3
5.4	PERCORSO TATTILE			X		4

TOTALE 41

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (17-26)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (27-41)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (42-56)

INACCESSIBILE (57-68)

RILEVANZA

✓ ALTA
 BASSA


ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
 RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ


*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO


Principali Criticità rilevate




CORDOLO D'INGRESSO




PAVIMENTAZIONE USURATA



PRESENZADI VEGETAZIONE



PRESENZADI SCALE



PRESENZADI VEGETAZIONE




ASSENZA DI PERCORSO TATTILE/PENDENZA



PAVIMENTAZIONE DISCONTINUA



ASSENZA DI PERCORSO TATTILE



CORDOLO D'INGRESSO

PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

AV_12

PARCO NAZARIO SAURO, VIA NAZARIO SAURO



CATEGORIA: AREE URBANE
CONTESTO URBANO: AMBITO RESIDENZIALE
ELEMENTO: PERCORSI INTERNI

	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	ACCESSIBILITÀ E PERCORSI					
1.1	SUPERFICIE DI CALPESTIO			X	SCONNESSA: BATTUTO DI TERRENO E CLS	4
1.2	PENDENZA LONGITUDINALE RAMPa (< 8%)		X			2
1.3	PENDENZA TRASVERSALE (< 1%)	X				1
1.4	LARGHEZZA (≥ 90,00 CM)	X				1
2	DISLIVELLI E RACCORDI					
2.1	RACCORDI A RASO			X		4
2.2	RAMPE E SCIVOLI		X		PRESENZA DI SCALE	3
2.3	GRADINI ISOLATI	X				1
2.4	CORDOLI DI INGRESSO		X			3
3	OSTACOLI E ARREDI					
3.1	RIDUZIONE LARGHEZZA (= 90,00 CM)		X		TALVOLTA PRESENZA DI VEGETAZIONE E SCONNESSIONI	2
3.2	SPORGENZA (DA UN'ALTEZZA PARI A ML 2,10 DAL CALPESTIO)	X				1
3.3	PANCHINE INCLUSIVE	X				1
3.4	AREE GIOCO / SPORT			X		4
4	PARCHEGGI RISERVATI					
4.1	PARCHEGGI RISERVATI (IN LINEA ML 6,20 x 2,00 – A PETTINE ML 3,20 x 5,00)			X		4
5	VARIE					
5.1	SEGNALETICA E MAPPE			X		4
5.2	ILLUMINAZIONE ADEGUATA		X			3
5.3	FERMATA TRASPORTO PUBBLICO		X		PRESENTE NON ADEGUATO	3
5.4	PERCORSO TATTILE			X		4

TOTALE 45

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (17-26)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (27-41)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (42-56)

INACCESSIBILE (57-68)

RILEVANZA

✓ ALTA
BASSA

ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO


Principali Criticità rilevate




PRESENZA DI SCALE



OSTACOLO



SUPERFICIE IRREGOLARE




SUPERFICIE IRREGOLARE




SUPERFICIE IRREGOLARE




CORDOLO D'INGRESSO/OSTACOLO



PRESENZA VEGETAZIONE/SUPERFICIE
IRREGOLARE




PAVIMENTAZIONE SCONNESSA



CORDOLO D'INGRESSO

AV_13

GIARDINO, PIAZZA LOLLI



CATEGORIA: AREE URBANE
CONTESTO URBANO: AMBITO RESIDENZIALE
ELEMENTO: PERCORSI INTERNI

	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	ACCESSIBILITÀ E PERCORSI					
1.1	SUPERFICIE DI CALPESTIO			X	BASOLATO: USURATA, FUGHE NON SIGILLATE	4
1.2	PENDENZA LONGITUDINALE RAMPA (< 8%)	X				1
1.3	PENDENZA TRASVERSALE (< 1%)	X				1
1.4	LARGHEZZA (≥ 90,00 CM)	X				1
2	DISLIVELLI E RACCORDI					
2.1	RACCORDI A RASO			X		4
2.2	RAMPE E SCIVOLI	X				1
2.3	GRADINI ISOLATI	X				1
2.4	CORDOLI DI INGRESSO		X			2
3	OSTACOLI E ARREDI					
3.1	RIDUZIONE LARGHEZZA (= 90,00 CM)		X			2
3.2	SPORGENZA (DA UN'ALTEZZA PARI A ML 2,10 DAL CALPESTIO)	X				1
3.3	PANCHINE INCLUSIVE	X				1
3.4	AREE GIOCO / SPORT			X		4
4	PARCHEGGI RISERVATI					
4.1	PARCHEGGI RISERVATI (IN LINEA ML 6,20 x 2,00 – A PETTINE ML 3,20 x 5,00)			X		4
5	VARIE					
5.1	SEGNALETICA E MAPPE			X		4
5.2	ILLUMINAZIONE ADEGUATA		X			3
5.3	FERMATA TRASPORTO PUBBLICO	X				1
5.4	PERCORSO TATTILE			X		4

TOTALE 39

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (17-26)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (27-41)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (42-56)

INACCESSIBILE (57-68)

RILEVANZA

✓ ALTA
BASSA

ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO


Principali Criticità rilevate




PAVIMENTAZIONE SCONNESSA




OSTACOLO/PAVIMENTAZIONE NO NON




SUPERFICIE IRREGOLARE



OSTACOLO/PAVIMENTAZIONE NON IDONEA



OSTACOLO/PAVIMENTAZIONE NON IDONEA



SUPERFICIE IRREGOLARE

AV_14

GIARDINO, PIAZZA IGNAZIO FLORIO



CATEGORIA: AREE URBANE
CONTESTO URBANO: AMBITO RESIDENZIALE
ELEMENTO: PERCORSI INTERNI

	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	ACCESSIBILITÀ E PERCORSI					
1.1	SUPERFICIE DI CALPESTIO			X	SCONNESSA E SDRUCCIOLEVOLE: FUGHE NON SIGILLATE, TALVOLTA VEGETAZIONE	2
1.2	PENDENZA LONGITUDINALE RAMPA (< 8%)	X				1
1.3	PENDENZA TRASVERSALE (< 1%)	X				1
1.4	LARGHEZZA (≥ 90,00 CM)	X				1
2	DISLIVELLI E RACCORDI					
2.1	RACCORDI A RASO		X			3
2.2	RAMPE E SCIVOLI	X				1
2.3	GRADINI ISOLATI	X				1
2.4	CORDOLI DI INGRESSO		X			3
3	OSTACOLI E ARREDI					
3.1	RIDUZIONE LARGHEZZA (= 90,00 CM)		X		TALVOLTA PRESENZA DI VEGETAZIONE E OSTACOLI	2
3.2	SPORGENZA (DA UN'ALTEZZA PARI A ML 2,10 DAL CALPESTIO)	X				1
3.3	PANCHINE INCLUSIVE			X		4
3.4	AREE GIOCO / SPORT			X		4
4	PARCHEGGI RISERVATI					
4.1	PARCHEGGI RISERVATI (IN LINEA ML 6,20 x 2,00 – A PETTINE ML 3,20 x 5,00)		X		RACCORDO NON PRESENTE	3
5	VARIE					
5.1	SEGNALETICA E MAPPE			X		4
5.2	ILLUMINAZIONE ADEGUATA		X			3
5.3	FERMATA TRASPORTO PUBBLICO			X		4
5.4	PERCORSO TATTILE			X		4

TOTALE 42

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (17-26)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (27-41)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (42-56)

INACCESSIBILE (57-68)

RILEVANZA

✓ ALTA
BASSA

ALTA	BASSA		ACCESSIBILITÀ
1	5	ACCESSIBILE	
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

Principali Criticità rilevate



DISLIVELLO/OSTACOLI




PAVIMENTAZIONE NON IDONEA



OSTACOLO/PAVIMENTAZIONE NON IDONEA

AV_15

GIARDINO, PIAZZA SANT'OLIVA



CATEGORIA: AREE URBANE
CONTESTO URBANO: AMBITO RESIDENZIALE/COMMERCIALE
ELEMENTO: PERCORSI INTERNI

	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	ACCESSIBILITÀ E PERCORSI					
1.1	SUPERFICIE DI CALPESTIO			X	FORTEMENTE SCONNESSA	4
1.2	PENDENZA LONGITUDINALE RAMPA (< 8%)		X			2
1.3	PENDENZA TRASVERSALE (< 1%)	X				1
1.4	LARGHEZZA (≥ 90,00 CM)	X				1
2	DISLIVELLI E RACCORDI					
2.1	RACCORDI A RASO		X			3
2.2	RAMPE E SCIVOLI		X			2
2.3	GRADINI ISOLATI	X				1
2.4	CORDOLI DI INGRESSO		X			2
3	OSTACOLI SUL PERCORSO					
3.1	RIDUZIONE LARGHEZZA (= 90,00 CM)		X		TALVOLTA PRESENZA DI VEGETAZIONE E OSTACOLI	4
3.2	SPORGENZA (DA UN'ALTEZZA PARI A ML 2,10 DAL CALPESTIO)	X				1
3.3	PANCHINE INCLUSIVE			X		4
3.4	AREE GIOCO / SPORT			X		4
4	PARCHEGGI RISERVATI					
4.1	PARCHEGGI RISERVATI (IN LINEA ML 6,20 X 2,00 – A PETTINE ML 3,20 X 5,00)			X		4
5	VARIE					
5.1	SEGNALETICA E MAPPE			X		4
5.2	ILLUMINAZIONE ADEGUATA		X			3
5.3	FERMATA TRASPORTO PUBBLICO		X		PRESENTE NON ADEGUATO	2
5.4	PERCORSO TATTILE			X		4

TOTALE 46

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (17-26)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (27-41)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (42-56)

INACCESSIBILE (57-68)

RILEVANZA

✓ ALTA
BASSA


ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO


Principali Criticità rilevate



OSTACOLO/PAVIMENTAZIONE SCONNESSA



DISLIVELLO/PAVIMENTAZIONE SCONNESSA



OSTACOLO/PAVIMENTAZIONE SCONNESSA



OSTACOLO/PAVIMENTAZIONE SCONNESSA



OSTACOLO/PAVIMENTAZIONE SCONNESSA



OSTACOLO/PAVIMENTAZIONE SCONNESSA



PAVIMENTAZIONE SCONNESSA/ PANCHINA
NON INCLUSIVA




OSTACOLO/PAVIMENTAZIONE SCONNESSA



DISLIVELLO/PAVIMENTAZIONE SCONNESSA

AV_16
GIARDINO DELLA ZISA



CATEGORIA: AREE URBANE
CONTESTO URBANO: AMBITO RESIDENZIALE
ELEMENTO: PERCORSI INTERNI

	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	ACCESSIBILITÀ E PERCORSI					
1.1	SUPERFICIE DI CALPESTIO			X	SCONNESSA: BATTUTO DI TERRENO, VEGETAZIONE, FUGHE NON SIGILLATE	4
1.2	PENDENZA LONGITUDINALE RAMPA (< 8%)	X				1
1.3	PENDENZA TRASVERSALE (< 1%)	X				1
1.4	LARGHEZZA (≥ 90,00 CM)	X				1
2	DISLIVELLI E RACCORDI					
2.1	RACCORDI A RASO			X	PRESENZA DI SCALE	4
2.2	RAMPE E SCIVOLI		X			2
2.3	GRADINI ISOLATI		X			2
2.4	CORDOLI DI INGRESSO			X		4
3	OSTACOLI E ARREDI					
3.1	RIDUZIONE LARGHEZZA (= 90,00 CM)		X		TALVOLTA PRESENZA DI VEGETAZIONE E SCONNESSIONI	3
3.2	SPORGENZA (DA UN'ALTEZZA PARI A ML 2,10 DAL CALPESTIO)	X				1
3.3	PANCHINE INCLUSIVE	X				1
3.4	AREE GIOCO / SPORT			X		4
4	PARCHEGGI RISERVATI					
4.1	PARCHEGGI RISERVATI (IN LINEA ML 6,20 x 2,00 – A PETTINE ML 3,20 x 5,00)			X		4
5	VARIE					
5.1	SEGNALETICA E MAPPE			X		4
5.2	ILLUMINAZIONE ADEGUATA		X			3
5.3	FERMATA TRASPORTO PUBBLICO		X		PRESENTE NON ADEGUATO	4
5.4	PERCORSO TATTILE			X		4

TOTALE 47

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (17-26)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (27-41)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (42-56)

INACCESSIBILE (57-68)

RILEVANZA

✓ ALTA
BASSA


ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

Principali Criticità rilevate




PAVIMENTAZIONE NON IDONEA




PRESENZA DI SCALE



OSTACOLO/SUPERFICIE IRREGOLARE




SUPERFICIE IRREGOLARE



SUPERFICIE IRREGOLARE



CORDOLO 'INGRESSO/SUPERFICIE IRREGOLARE



DISLIVELLO




CORDOLO D'INGRESSO/SUPERFICIE IRREGOLARE



CORDOLO D'INGRESSO/SUPERFICIE IRREGOLARE

AV_17

GIARDINO EX CASA DELLA MADRE E DEL BAMBINO "MARIA PIA DI SAVOIA" – VIA PAPIRETO



CATEGORIA: AREE URBANE
CONTESTO URBANO: AREA ALL'INTERNO DI CONTESTO ISTITUZIONALE E TURISTICO
ELEMENTO: PERCORSI INTERNI

	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	ACCESSIBILITÀ E PERCORSI					
1.1	SUPERFICIE DI CALPESTIO			X	SCONNESSA, FUGHE NON SIGILLATE	4
1.2	PENDENZA LONGITUDINALE RAMPA (< 8%)		X			2
1.3	PENDENZA TRASVERSALE (< 1%)		X			2
1.4	LARGHEZZA (≥ 90,00 CM)		X			2
2	DISLIVELLI E RACCORDI					
2.1	RACCORDI A RASO			X		4
2.2	RAMPE E SCIVOLI		X			2
2.3	GRADINI ISOLATI	X				1
2.4	CORDOLI DI INGRESSO			X		4
3	OSTACOLI E ARREDI					
3.1	RIDUZIONE LARGHEZZA (= 90,00 CM)		X		PRESENZA DI OSTACOLI E SCONNESSIONI, COPIOSA PRESENZA DI PIGNE	3
3.2	SPORGENZA (DA UN'ALTEZZA PARI A ML 2,10 DAL CALPESTIO)	X				1
3.3	PANCHINE INCLUSIVE	X				1
3.4	AREE GIOCO / SPORT			X		4
4	PARCHEGGI RISERVATI					
4.1	PARCHEGGI RISERVATI (IN LINEA ML 6.20 x 2.00 – A PETTINE ML 3.20 x 5.00)			X		3
5	VARIE					
5.1	SEGNALETICA E MAPPE			X		4
5.2	ILLUMINAZIONE ADEGUATA		X			3
5.3	FERMATA TRASPORTO PUBBLICO		X		PRESENTE NON ADEGUATO	2
5.4	PERCORSO TATTILE			X		4

TOTALE 46

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (17-26)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (27-41)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (42-56)

INACCESSIBILE (57-68)

RILEVANZA

✓ ALTA
BASSA

ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

Principali Criticità rilevate



PAVIMENTAZIONE SCONNESSA



ASSENZA DI PERCORSO TATTILE



SUPERFICIE IRREGOLARE



COPIOSA CADUTA DI PIGNE




ASSENZA INDICAZIONI IPOVEDENTI



OSTACOLO



PAVIMENTAZIONE SCONNESSA



DISLIVELLO



PAVIMENTAZIONE SCONNESSA

AV_18

GIARDINO, PIAZZA INDIPENDENZA



CATEGORIA: AREE URBANE
CONTESTO URBANO: AREA ALL'INTERNO DI CONTESTO ISTITUZIONALE E TURISTICO
ELEMENTO: PERCORSI INTERNI

	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	ACCESSIBILITÀ E PERCORSI					
1.1	SUPERFICIE DI CALPESTIO			X	SCONNESSA: CLS	4
1.2	PENDENZA LONGITUDINALE RAMPA (< 8%)		X			2
1.3	PENDENZA TRASVERSALE (< 1%)		X			2
1.4	LARGHEZZA (≥ 90,00 CM)	X				1
2	DISLIVELLI E RACCORDI					
2.1	RACCORDI A RASO			X		4
2.2	RAMPE E SCIVOLI		X			2
2.3	GRADINI ISOLATI	X				1
2.4	CORDOLI DI INGRESSO			X		4
3	OSTACOLI E ARREDI					
3.1	RIDUZIONE LARGHEZZA (= 90,00 CM)		X		TALVOLTA PRESENZA DI OSTACOLI E SCONNESSIONI	3
3.2	SPORGENZA (DA UN'ALTEZZA PARI A ML 2,10 DAL CALPESTIO)	X				1
3.3	PANCHINE INCLUSIVE	X				1
3.4	AREE GIOCO / SPORT			X		4
4	PARCHEGGI RISERVATI					
4.1	PARCHEGGI RISERVATI (IN LINEA ML 6,20 x 2,00 – A PETTINE ML 3,20 x 5,00)			X		3
5	VARIE					
5.1	SEGNALETICA E MAPPE			X		4
5.2	ILLUMINAZIONE ADEGUATA		X			3
5.3	FERMATA TRASPORTO PUBBLICO		X		PRESENTE NON ADEGUATO	2
5.4	PERCORSO TATTILE			X		4

TOTALE 45

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (17-26)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (27-41)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (42-56)

INACCESSIBILE (57-68)

RILEVANZA

✓ ALTA
BASSA

ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO


Principali Criticità rilevate




PAVIMENTAZIONE SCONNESSA/OSTACOLO



PAVIMENTAZIONE SCONNESSA



PAVIMENTAZIONE SCONNESSA



OSTACOLO/PAVIMENTAZIONE SCONNESSA




OSTACOLO/PAVIMENTAZIONE SCONNESSA



CORDOLO
D'INGRESSO/OSTACOLO/PAVIMENTAZIONE
SCONNESSA

AV_19

VILLA BONANNO, PIAZZA DELLA VITTORIA



CATEGORIA: AREE URBANE
CONTESTO URBANO: AREA ALL'INTERNO DI CONTESTO ISTITUZIONALE E TURISTICO
ELEMENTO: PERCORSI INTERNI

	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	ACCESSIBILITÀ E PERCORSI					
1.1	SUPERFICIE DI CALPESTIO		X		PARZIALMENTE SCONNESSA	3
1.2	PENDENZA LONGITUDINALE RAMPA (< 8%)	X				1
1.3	PENDENZA TRASVERSALE (< 1%)	X				1
1.4	LARGHEZZA (≥ 90,00 CM)	X				1
2	DISLIVELLI E RACCORDI					
2.1	RACCORDI A RASO		X			3
2.2	RAMPE E SCIVOLI		X			2
2.3	GRADINI ISOLATI	X				1
2.4	CORDOLI DI INGRESSO		X			3
3	OSTACOLI E ARREDI					
3.1	RIDUZIONE LARGHEZZA (= 90,00 CM)		X		TALVOLTA PRESENZA DI DISLIVELLI, SCONNESSIONI	2
3.2	SPORGENZA (DA UN'ALTEZZA PARI A ML 2,10 DAL CALPESTIO)	X				1
3.3	PANCHINE INCLUSIVE	X				1
3.4	AREE GIOCO / SPORT			X		4
4	PARCHEGGI RISERVATI					
4.1	PARCHEGGI RISERVATI (IN LINEA ML 6,20 x 2,00 – A PETTINE ML 3,20 x 5,00)		X			2
5	VARIE					
5.1	SEGNALETICA E MAPPE			X		4
5.2	ILLUMINAZIONE ADEGUATA		X			3
5.3	FERMATA TRASPORTO PUBBLICO		X		PRESENTE NON ADEGUATO	2
5.4	PERCORSO TATTILE			X		4

TOTALE 38

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (17-26)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (27-41)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (42-56)

INACCESSIBILE (57-68)

RILEVANZA

✓ ALTA
BASSA

ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

Principali Criticità rilevate




CORDOLO D'INGRESSO/PAVIMENTAZIONE
SCONNESSA



SUPERFICIE IRREGOLARE




SUPERFICIE IRREGOLARE



DISLIVELLI



DISLIVELLO/PAVIMENTAZIONE
SCONNESSA



DISLIVELLO/PAVIMENTAZIONE
SCONNESSA/OSTACOLO

AV_20

GIARDINO, VIA ERNESTO BASILE



CATEGORIA: AREE URBANE
CONTESTO URBANO: AMBITO RESIDENZIALE INTENSIVO AD ALTO SCORRIMENTO
ELEMENTO: PERCORSI INTERNI

	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	ACCESSIBILITÀ E PERCORSI					
1.1	SUPERFICIE DI CALPESTIO			X	SCONNESSA: BATTUTO DI TERRENO, FUGHE NON SIGILLATE, VEGETAZIONE	Z
1.2	PENDENZA LONGITUDINALE RAMPA (< 8%)	X				1
1.3	PENDENZA TRASVERSALE (< 1%)	X				1
1.4	LARGHEZZA (≥ 90,00 CM)	X				1
2	DISLIVELLI E RACCORDI					
2.1	RACCORDI A RASO			X		4
2.2	RAMPE E SCIVOLI		X			3
2.3	GRADINI ISOLATI	X				1
2.4	CORDOLI DI INGRESSO		X			3
3	OSTACOLI E ARREDI					
3.1	RIDUZIONE LARGHEZZA (= 90,00 CM)		X		PRESENZA DI VEGETAZIONE, SCONNESSIONI	3
3.2	SPORGENZA (DA UN'ALTEZZA PARI A ML 2,10 DAL CALPESTIO)	X				1
3.3	PANCHINE INCLUSIVE	X				1
3.4	AREE GIOCO / SPORT			X		4
4	PARCHEGGI RISERVATI					
4.1	PARCHEGGI RISERVATI (IN LINEA ML 6,20 x 2,00 – A PETTINE ML 3,20 x 5,00)			X		4
5	VARIE					
5.1	SEGNALETICA E MAPPE			X		4
5.2	ILLUMINAZIONE ADEGUATA		X			3
5.3	FERMATA TRASPORTO PUBBLICO		X		PRESENTE NON ADEGUATO	2
5.4	PERCORSO TATTILE			X		4

TOTALE 44

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (17-26)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (27-41)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (42-56)

INACCESSIBILE (57-68)

RILEVANZA

✓ ALTA
BASSA

ALTA	BASSA	
1	5	ACCESSIBILE
2	6	PARZ. ACCESSIBILE
3	7	PARZ. INACCESSIBILE
4	8	INACCESSIBILE

ACCESSIBILITÀ

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO


Principali Criticità rilevate



PAVIMENTAZIONE SCONNESSA



PAVIMENTAZIONE NON IDONEA



PAVIMENTAZIONE NON IDONEA



SUPERFICIE IRREGOLARE




PAVIMENTAZIONE SCONNESSA




CORDOLO D'INGRESSO/SUPERFICIE
IRREGOLARE



PAVIMENTAZIONE NON IDONEA




CORDOLO D'INGRESSO/PAVIMENTAZIONE
SCONNESSA



CORDOLO D'INGRESSO/SUPERFICIE
IRREGOLARE

AV_21

GIARDINO GARIBALDI, PIAZZA MARINA



CATEGORIA: AREE URBANE
CONTESTO URBANO: AMBITO PAESAGGISTICO E STORICO-MONUMENTALE
ELEMENTO: PERCORSI INTERNI

	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	ACCESSIBILITÀ E PERCORSI					
1.1	SUPERFICIE DI CALPESTIO			X	SCONNESSA: BATTUTO DI TERRENO	3
1.2	PENDENZA LONGITUDINALE RAMPA (< 8%)	X				1
1.3	PENDENZA TRASVERSALE (< 1%)	X				1
1.4	LARGHEZZA (≥ 90,00 CM)	X				1
2	DISLIVELLI E RACCORDI					
2.1	RACCORDI A RASO			X		4
2.2	RAMPE E SCIVOLI		X			2
2.3	GRADINI ISOLATI	X				1
2.4	CORDOLI DI INGRESSO			X		4
3	OSTACOLI E ARREDI					
3.1	RIDUZIONE LARGHEZZA (= 90,00 CM)		X		TALVOLTA PRESENZA DI VEGETAZIONE E SCONNESSIONI	2
3.2	SPORGENZA (DA UN'ALTEZZA PARI A ML 2,10 DAL CALPESTIO)	X				1
3.3	PANCHINE INCLUSIVE	X				1
3.4	AREE GIOCO / SPORT			X		4
4	PARCHEGGI RISERVATI					
4.1	PARCHEGGI RISERVATI (IN LINEA ML 6,20 x 2,00 – A PETTINE ML 3,20 x 5,00)			X		4
5	VARIE					
5.1	SEGNALETICA E MAPPE			X		4
5.2	ILLUMINAZIONE ADEGUATA		X			3
5.3	FERMATA TRASPORTO PUBBLICO			X		4
5.4	PERCORSO TATTILE			X		4

TOTALE 44

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (17-26)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (27-41)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (42-56)

INACCESSIBILE (57-68)

RILEVANZA

✓ ALTA
BASSA

ALTA	BASSA	
1	5	ACCESSIBILE
2	6	PARZ. ACCESSIBILE
3	7	PARZ. INACCESSIBILE
4	8	INACCESSIBILE


ACCESSIBILITÀ

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO


Principali Criticità rilevate



PAVIMENTAZIONE SCONNESSA



CORDOLO D'INGRESSO




SUPERFICIE IRREGOLARE



SUPERFICIE IRREGOLARE



SUPERFICIE IRREGOLARE/OSTACOLO



CORDOLO D'INGRESSO

AV_22

FORO ITALICO, VIA UMBERTO I – S.S. 113



CATEGORIA: AREE URBANE
 CONTESTO URBANO: AMBITO PAESAGGISTICO
 ELEMENTO: PERCORSI INTERNI

	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	ACCESSIBILITÀ E PERCORSI					
1.1	SUPERFICIE DI CALPESTIO			X	SCONNESSA: BATTUTO DI TERRENO E CLS	4
1.2	PENDENZA LONGITUDINALE RAMPA (< 8%)		X			2
1.3	PENDENZA TRASVERSALE (< 1%)	X				2
1.4	LARGHEZZA (≥ 90,00 CM)	X				1
2	DISLIVELLI E RACCORDI					
2.1	RACCORDI A RASO			X		4
2.2	RAMPE E SCIVOLI		X			3
2.3	GRADINI ISOLATI	X				1
2.4	CORDOLI DI INGRESSO		X			3
3	OSTACOLI E ARREDI					
3.1	RIDUZIONE LARGHEZZA (= 90,00 CM)		X		PRESENZA DI VEGETAZIONE E SCONNESSIONI	2
3.2	SPORGENZA (DA UN'ALTEZZA PARI A ML 2,10 DAL CALPESTIO)	X				1
3.3	PANCHINE INCLUSIVE	X				1
3.4	AREE GIOCO / SPORT			X		4
4	PARCHEGGI RISERVATI					
4.1	PARCHEGGI RISERVATI (IN LINEA ML 6,20 x 2,00 – A PETTINE ML 3,20 x 5,00)			X		4
5	VARIE					
5.1	SEGNALETICA E MAPPE			X		4
5.2	ILLUMINAZIONE ADEGUATA		X			3
5.3	FERMATA TRASPORTO PUBBLICO		X		PRESENTE NON ADEGUATO	2
5.4	PERCORSO TATTILE			X		4

TOTALE 45

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (17-26)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (27-41)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (42-56)

INACCESSIBILE (57-68)

RILEVANZA

✓ ALTA
 BASSA

ALTA	BASSA	
1	5	ACCESSIBILE
2	6	PARZ. ACCESSIBILE
3	7	PARZ. INACCESSIBILE
4	8	INACCESSIBILE


ACCESSIBILITÀ

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
 RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO


Principali Criticità rilevate



CORDOLO D'INGRESSO



ASSENZA PERCORSO TATTILE




DISLIVELLI/OSTACOLI



SUPERFICIE IRREGOLARE



ASSENZA PERCORSO TATTILE/OSTACOLI




SUPERFICIE IRREGOLARE



DISLIVELLI



PAVIMENTAZIONE SCONNESSA/OSTACOLI



ASSENZA PERCORSO TATTILE/DISLIVELLO

AV_23

VILLA GIULIA, VIA LINCOLN



CATEGORIA: AREE URBANE
CONTESTO URBANO: AMBITO PAESAGGISTICO E MONUMENTALE
ELEMENTO: PERCORSI INTERNI

	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	ACCESSIBILITÀ E PERCORSI					
1.1	SUPERFICIE DI CALPESTIO			X	SCONNESSA: BATTUTO DI TERRENO	4
1.2	PENDENZA LONGITUDINALE RAMPA (< 8%)		X			2
1.3	PENDENZA TRASVERSALE (< 1%)	X				1
1.4	LARGHEZZA (≥ 90,00 CM)	X				1
2	DISLIVELLI E RACCORDI					
2.1	RACCORDI A RASO		X			3
2.2	RAMPE E SCIVOLI		X			2
2.3	GRADINI ISOLATI	X				1
2.4	CORDOLI DI INGRESSO			X		4
3	OSTACOLI E ARREDI					
3.1	RIDUZIONE LARGHEZZA (= 90,00 CM)		X		TALVOLTA PRESENZA DI VEGETAZIONE E SCONNESSIONI E OSTACOLI	3
3.2	SPORGENZA (DA UN'ALTEZZA PARI A ML 2,10 DAL CALPESTIO)		X		TALVOLTA RAMI	2
3.3	PANCHINE INCLUSIVE	X				1
3.4	AREE GIOCO / SPORT			X		4
4	PARCHEGGI RISERVATI					
4.1	PARCHEGGI RISERVATI (IN LINEA ML 6,20 x 2,00 – A PETTINE ML 3,20 x 5,00)			X		4
5	VARIE					
5.1	SEGNALETICA E MAPPE			X		4
5.2	ILLUMINAZIONE ADEGUATA		X			3
5.3	FERMATA TRASPORTO PUBBLICO		X		PRESENTE NON ADEGUATO	3
5.4	PERCORSO TATTILE			X		4

TOTALE 46

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (17-26)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (27-41)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (42-56)

INACCESSIBILE (57-68)

RILEVANZA

✓ ALTA
BASSA

ALTA	BASSA	
1	5	ACCESSIBILE
2	6	PARZ. ACCESSIBILE
3	7	PARZ. INACCESSIBILE
4	8	INACCESSIBILE

ACCESSIBILITÀ

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ


*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

Principali Criticità rilevate




CORDOLO D'INGRESSO/PAVIMENTAZIONE
SCONNESSA/OSTACOLI




CORDOLO D'INGRESSO/PAVIMENTAZIONE
SCONNESSA/OSTACOLI



CORDOLO D'INGRESSO/PAVIMENTAZIONE
SCONNESSA




SUPERFICIE IRREGOLARE/VEGETAZIONE




SUPERFICIE IRREGOLARE/VEGETAZIONE



SUPERFICIE IRREGOLARE



SUPERFICIE IRREGOLARE/VEGETAZIONE



SUPERFICIE IRREGOLARE/VEGETAZIONE



SUPERFICIE
IRREGOLARE/VEGETAZIONE/OSTACOLI

PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE